



Stan istniejący elewacji i elementów budynku :

- 1) Cokół z płytek -do zbitcia.
- 2) Gzyms parteru w stanie złym, do odtworzenia.
- 3) Istniejący tynk na elewacji do zbitcia.
- 4) Podbitka dachowa do zaimpregnowania.
- 5) Ogniomur do oczyszczenia.
- 6) Opierzenia w stanie złym do wymiany.
- 7) Parapety do wymiany.
- 8) Kraty okien parteru wymagają pomalowania.
- 9) Drzwi wejściowe poddać renowacji z wymianą okuć lub wymienić zachowując istniejący charakter.

#### UWAGA !!!

- Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy zdemontować szyldy , anteny oraz tablice informacyjne.
- Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć folią .
- Rure spustową zabezpieczyć folią
- Elewację oczyścić metoda opracowaną przez firmę Thomann-Henry.

Widok elewacji tylnej  
– stan istniejący

#### **Biuro projektowo-usługowe "WPROJEKT" Łukasz Włudyka**

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektura	240/01/DUW
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul.M.Fornalska 40 ;58-370 Boguszów – Gorce		1 : 100
Inwestor	ZGM Sp.z.o.o. – WM przy ul.Fornalskiej 2 w Boguszowie-Gorce		rys. nr 3
			data
			08.04.2016