



Stan istniejący elewacji i elementów budynku :

- 1) Cokół z płytek klinkierowych -do oczyszczenia.
- 2) Gzymsy międzypiętrowe w stanie dobrym, do oczyszczenia.
- 3) Gzymsy nadokienne w stanie dobrym, do oczyszczenia.
- 4) Gzyms dachowy w stanie dobrym, do oczyszczenia.
- 5) Ogniomur do oczyszczenia.
- 6) Opierzenia w stanie złym do wymiany.
- 7) Parapety do wymiany.
- 8) Skrzynki wymagają pomalowania.
- 9) Drzwi wejściowe poddać renowacji z wymianą okuć lub wymienić zachowując istniejący charakter.

UWAGA !!!

- Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy zdemonstrować szyldy , anteny oraz tablice informacyjne.
- Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć folią .
- Elewację oczyścić metoda opracowaną przez firmę Thomann-Henry.

Widok elewacji frontowej
– stan istniejący

Biurowo projektowo-usługowe "WPROJEKT" Łukasz Włudyka

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektura	240/01/DUW
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul.M.Fornalska 40 ;58-370 Boguszów – Gorce		1 : 100
Inwestor	ZGM Sp.z.o.o. – WM przy ul.Fornalskiej 2 w Boguszowie-Gorce		rys. nr 2
			data
			08.04.2016