

Zakład Usług Kominiarskich Paweł Krzemiński

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

**Biegły sądowy z zakresu kominiarstwa, zagrożeń pożarowych od urządzeń
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatruc tlenkiem węgla**

przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy A.0151-126/15

Jedlina- Zdrój ul. Południowa 3/3 tel. kom. 606-892-661



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzemiński
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Południowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 890044981
Tel. 606 892 661

Jedlina Zdrój 04.03.2021r

PROTOKÓŁ ZDARZENIA PO INTERWENCJI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ i SŁUŻBY KOMINIARSKIEJ

Wykonano oględziny podłączeń grzewczych oraz pionu kominowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 5 w lok. 11 w Boguszwie Gorcach, gdzie miała miejsce interwencja PSP oraz Służby Kominiarskiej z powodu zadymienia lokalu.

Na miejscu zdarzenia wykonano:

- oględziny pionu kominowego
- oględziny podłączeń grzewczych w pionie lokalu nr 11

W wyniku oględzin stwierdzono ;

Lokal nr 11 posiada zainstalowany kocioł C.O-etaż na opał stały, podłączony do przewodu kominowego nr 2 (patrz szkic na odwrocie).

Przewód kominowy, do którego włączony jest kocioł C.O-etaż z lok.11 , posiada nieszczelności na wysokości poddasza i pokoju -sypialni lok.11. (lokal dwupoziomowy)

Z powodu nieszczelności przewodu kominowego doszło do wydobywania się dymu i spalin z przewodu na pomieszczenie sypialni w lok.11.

W związku z powyższym należy niezwłocznie wykonać :

- sprawdzić dokumentację na podłączenie kotła C.O-etaż w lok.11
- wykonać wentylację nawiewną i wywiewną w pomieszczeniu, gdzie zainstalowany jest kocioł C.O-etaż w lok.11.
- W celu usunięcia zagrożenia oraz uszczelnienia przewodu kominowego nr 2 należy zainstalować wkład kominowy – żaroodporny o średnicy min.150mm w przewodzie kominowym nr 2 dla odprowadzenia spalin z kotła C.O-etaż z lok.11.

Przepisy;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie :

§136.2a.

Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach nie będących pomieszczeniami mieszkalnymi:

1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m³/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m³,

- 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
- 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
- 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła -odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.


Do czasu wykonania powyższych zaleceń oraz usunięcia nieprawidłowości, podtrzymuję zakaz użytkowania pionu kominowego z lok. 11 wydany przez Państwową Straż Pożarną pod rygorem art.160 kk.

Oględziny-kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego, Biegłego Sądowego Pawła Krzemińskiego w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr.89poz.414) Ustawę o ochronie przeciwpożarowej budynków (Dz.U.nr.92 poz.460).




ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzemiński
8-330 Jedlina-Zdrój, ul.Południowa 3/3
tel 885-115-36-47, REGON 89064498
tel 606 892 664

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
ZATRZĄSZONY W KORPORACJI
WŁASZCZY DO REJESTRU pod nr 44
Paweł Krzemiński

Szkic orientacyjny ;



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzemienicki
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Polodniowa 2/3
NIP 885-115-36-47, REGON 20064438
Tel. 606 892 911



OPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
ZRZESZONY W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
Wpisany do Rejestru pod nr 44

Paweł Krzemiński

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Paweł Krzemiński
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Południowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 89064498
Tel. 606 292 651