

**EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA BUDYNKU PRZY UL. FORNALESKIEJ 42
W BOGUSZOWIE-GORCACH POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA MIEJSC
GNIAZDOWANIA I SCHRONIEŃ PTAKÓW CHRONIONYCH**

mgr Piotr Wasiak

BOGUSZÓW-GORCE
25.07.2016 r.



1. Przedmiot ekspertyzy

W związku z zadaniem obejmującym remont trzech budynków przy ul. Fornalskiej 42 w Boguszowie-Gorcach dokonano przeglądu ornitologicznego pod kątem występowania miejsc gniazdowania oraz schronień ptaków chronionych.

Zgodnie z obowiązującym prawem podmioty prowadzące prace związane z remontami i modernizacją budynków powinny kierować się następującymi aktami prawnymi:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ([Dz. U. z 2014 r., poz. 1348](#)),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ([Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.](#)),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ([Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.](#)),
- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ([Dz. U. z 2014 r. Poz. 210](#)).

2. Metodyka prac

W okresie maj-lipiec 2016 roku przeprowadzono szczegółową inwentaryzację ornitologiczną budynku mieszkalnego.. Kontrola obejmowała przegląd elewacji budynku wraz z oknami, ich dachów i kominów wentylacyjnych.

W trakcie kontroli przeglądnięto wszystkie zakamarki i potencjalne miejsca, które mogłyby stanowić miejsce gniazdowania. Zwracano uwagę, na to czy są tam obecne same ptaki, ich stare gniazda, odchody, pióra lub wypluwki świadczące o wykorzystaniu budynków przez poszukiwane gatunki.

3. Wyniki inwentaryzacji

W wyniku przeprowadzonej kontroli wykazano, że objęty inwestycją budynek nie jest aktualnie zasiedlony przez ptaki. Stwierdzono, że na elewacjach budynku brak otwartych otworów i szczelin. Na styku elewacji z okapem dachu również nie stwierdzono odpowiednich otworów dla ptaków. W otworach okiennych nie wykazano obecności gniazd jaskółek oknówek oraz innych ptaków, które mogą wykorzystywać takie miejsca do lęgów. Okna strychowe były zamknięte przed dostępem ptaków.

Zaplanowana termomodernizacja elewacji i przebudowa dachów budynków nie spowoduje zniszczenia miejsc występowania ptaków chronionych.

4. Działania zabezpieczające i kompensujące

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że budynek mieszkalny nie jest zasiedlone przez ptaki chronione, dlatego możliwe jest dopuszczenie możliwości prowadzenia prac remontowych w dowolnym okresie zaplanowanym przez wykonawcę, ponieważ nie ma ryzyka zniszczenia lęgów oraz płoszenia i zabijania dorosłych ptaków.

Nie ma potrzeby przeprowadzania działań minimalizacyjnych w celu zabezpieczenia budynku przed dostępem ptaków.

W trakcie remontu nie zostaną zniszczone miejsce lęgowe ptaków, dlatego nie ma konieczności zaplanowania działań kompensujących.

Nie ma potrzeby przeprowadzenia nadzoru ornitologicznego przed, w trakcie i po zakończeniu remontu.

Piotr Wasiak
specjalista ornitolog