


Ekspertyza przewodów kominowych

w budynku przy ul. Zachodnia 7 w Boguszowie - Górcach

ul. Zachodnia 7



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	dach
		K ₆										W ₆				W ₅	II piętro
	P ₃			P ₃			PK ₃		P ₂					W ₃			I piętro
K ₁						Gk ₁									W ₁	W ₁	parter
																	piwnica

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	dach
Gk ₅								W ₆		Gk ₆						II piętro
	W ₃					W ₄					Gk ₄	W ₂		W ₂		I piętro
																parter
																piwnica

Legenda:

Gk - kocioł CO gazowy

Pk - piec kuchenny

P - piec pokojowy

K - kominek

W - wentylacja

Przekroje przewodów kominowych:

Przewody kominowe od nr 1 - do nr 33 - 14 x 14

Mieszkanie nr 1 - kocioł CO gazowy

piec kominkowy

wentylacja nawiewno – wywiewna kuchni i łazienki prawidłowa

Mieszkanie nr 2 - piec pokojowy

wentylacja nawiewno – wywiewna kuchni i łazienki prawidłowa

Mieszkanie nr 3 - piece pokojowe – szt. 2

piec kuchenny

wentylacja nawiewno – wywiewna kuchni i łazienki prawidłowa

Mieszkanie nr 4 - kocioł CO gazowy

wentylacja nawiewno – wywiewna kuchni i łazienki prawidłowa

Mieszkanie nr 5 - kocioł CO gazowy

wentylacja nawiewno – wywiewna kuchni i łazienki prawidłowa

Mieszkanie nr 6 - kocioł CO gazowy

piec kominkowy

wentylacja nawiewno – wywiewna kuchni i łazienki prawidłowa

Wnioski:

- przewód kominowy nr 8 - nieszczelny należy zamontować wkład kominowy żaroodporny
- przewody kominowe drożne

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski

Zdzisław Komorowski